



- LEGENDA: ESPECIFICAÇÕES DE PORTAS**
- P-1: PORTA PADRÃO - COM QUÍFIE PARA RECEPÇÃO DE MATERIAL - CATEGORIA: PADRÃO DE PLANO
 - P-2: PORTA DE COZINHA - CATEGORIA: PADRÃO DE PLANO
 - P-3: PORTA DE COZINHA - CATEGORIA: PADRÃO DE PLANO
 - P-4: PORTA COM MOCA - CATEGORIA: PADRÃO DE PLANO
 - P-5: PORTA COM MOCA - CATEGORIA: PADRÃO DE PLANO
 - P-6: PORTA COM MOCA - CATEGORIA: PADRÃO DE PLANO
 - P-7: PORTA DE MADEIRA TPO - MOCA C/ VIGIA - C/ ACABAMENTO EM MADEIRA - CATEGORIA: PADRÃO DE PLANO
 - P-8: PORTA DE MADEIRA TPO - MOCA C/ VIGIA - C/ ACABAMENTO EM MADEIRA - CATEGORIA: PADRÃO DE PLANO
- LEGENDA: SÍMBOLOS DE TENDAS**
- AL: ALCOVARIA
 - AC: ALCOVARIA
 - FRAC: FRACIONÁRIO
 - FRAC: FRACIONÁRIO
 - LAB: LABORATÓRIO
 - LAB: LABORATÓRIO
- LEGENDA: ELEMENTOS CONSTRUTIVOS**
- : BATE-MARCA
 - : BATE-MARCA COM CORRETORES

- OBSERVAÇÕES:**
1. MEDIDAS EM METROS.
 2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES DEVEM SER CONFIRMADAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO.
 3. O QUANTIFICADO DO TERRENO E O QUANTO DA EXECUÇÃO FORAM FINANCIADOS PELO CONTRATANTE.
 4. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER DADAS CONFORME O SISTEMA DE ALINHAMENTO.
 5. TODAS AS PARTES INTERNAS A SEREM CONCRETADAS DEVEM SER DIFERENCIADAS COM EXCESSOS DAS PARTES DO CENTRO GERADO.
 6. ALGUNS MATERIAIS DEVEM SER REVISADOS EM DETALHE PARA AVALIAÇÃO DE QUANTOS EXCESSOS.
 7. TODOS OS EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS DEVEM SER SUBSTITUÍDOS POR MARCA NOVA.
 8. DEBEM SER ATIVAMENTE REVISADOS OS PLANOS PARA VERIFICAR SE HÁ APROPRIAÇÃO DO MÓDULO TOTAL DO DA PARTES SEM A DEBIDA AUTORIZAÇÃO DAS AUTORIDADES.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Fernanda Maria Costa Azevedo
 FERNANDA AZEVEDO - CREA 049511-1/RS-UR 1453

Revista nº	Descrição	Data	Projeto	Approvado

BAHIA INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | **PROSUS SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA-SESAZ** | **PROSUS**

MATERIDADE JOÃO BATISTA CARIBE | Município: SALVADOR | **CÓDUTOS**

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | Escala: 1:100

Título: PLANTA BAIXA - 1º PAVIMENTO | Data: 19/08/2017 | Folia: 005

FERNANDA MARIA COSTA AZEVEDO | MARIA TEREZA DE CARVALHO BRAGA | **ARQ**

MUBC_1PV_ARQ_PE_005_R03.dwg | THAB FRANÇA | **005**

MEIO FIO ENTRADA SERVIÇO ENTRADA INTERNAÇÃO/ ADMINISTRATIVO ENTRADA URGENCIA/DIAGNOSTICO MEIO FIO