



RELATÓRIO

CIEVS/VIGIDESASTRES

(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h00)



SECRETARIA
DA SAÚDE

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

Relatório do Cievs/Vigidesastres
(Atualização 29.12 às 16h)

O Governo do Estado da Bahia, publicou no Diário Oficial do dia 27.12, dois decretos que determinam providências para mitigar os efeitos das intensas chuvas que atingem diversos municípios do interior da Bahia. O Decreto de nº 21.807 de 26 de dezembro de 2022 cria o Comitê de Crise – Operação Chuva, com finalidade de adotar medidas excepcionais e emergenciais necessárias. Já o Decreto nº 21.806 de 26 de dezembro de 2022 declara situação emergência em 52 municípios baianos.

Compete ao Comitê de Crise - Operação Chuva, segundo o decreto, definir a atuação institucional dos órgãos integrantes no monitoramento e acompanhamento dos Municípios atingidos pelas chuvas; elaborar sistema de logística para atender às demandas regionais; identificar, em atuação com os municípios, os insumos, medicamentos e itens necessários ao restabelecimento das áreas e comunidades afetadas; fornecer recursos tecnológicos e estruturais para o monitoramento e execução das ações adotadas pelo Comitê; empreender esforços para promover a desobstrução do tráfego em rodovias destruídas pelas fortes chuvas; coordenar o processo de mobilização e participação social; exercer outras competências correlatas.

Fazem parte do Comitê de Crise a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra); a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS); a Secretaria da Segurança Pública (SSP); a Secretaria da Saúde (Sesab); a Polícia Militar da Bahia (PMBA); o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA); a Casa Militar do Governador, que coordena as ações; a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb); a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A (Embasa). Os membros titulares e suplentes do Comitê de Crise serão indicados pelos dirigentes dos respectivos órgãos e nomeados pelo governador do Estado. O comitê terá atuação excepcional, enquanto durar a crise.

De acordo com os dados do Painel BI Vigidesastres-BA disponível no link https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiOGRhYzNIZTEtMzg0NC00NTI0LTlkNzgtOTYwOWI1ZW_MzY2JhliwidCI6IjRjZDgzNWY0LTU0NDAtNDA4Zi05M2EzLTk3NWZjMTdjMzg0YSIsImMiOiR9 estima-se que cerca de 170.010 foram afetados com a chuva na Bahia, possuindo um total de 19.135 desalojados, 2.062 desabrigados, 7 feridos e 52 abrigos ativos no Estado. Segue no quadro 1 com o registro dos municípios atingidos com notificações ao Vigidesastres/Cievs e decretos de emergência.

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

1. Quadro resumo das Notificações Recebidas pelo Vigidesastres em relação a municípios acometidos por eventos hidrometeorológicos no período de 01 de novembro a 28 de dezembro de 2022

NRS	Município	Nº de notificações	Decretaram situação de emergência em diário oficial
Centro Leste	Baixa Grande	2	Sim
	Teodoro Sampaio	1	Sim
Extremo Sul	Alcobaça	1	Sim
	Belmonte	2	Sim
	Caravelas	1	Sim
	Eunápolis	1	Sim
	Guaratinga	1	Sim
	Ibirapuã	2	Sim
	Itagimirim	1	Sim
	Itanhém	1	Sim
	Itapebi	1	Sim
	Medeiros Neto	1	Sim
	Mucuri	1	
	Nova Viçosa	1	Sim
	Porto Seguro	1	Sim
	Prado	2	Sim
	Santa Cruz Cabrália	Sem notificação	Sim
	Teixeira de Freitas	1	Sim
	Vereda	2	Sim
Leste	Cachoeira	2	Sim
	Jiquiriçá	2	Sim
	Laje	1	Sim
	Santo Antonio de Jesus	1	Sim
	São Félix	1	Sim
Nordeste	Alagoinhas	1	Sim
	Cardeal da Silva	1	Sim
	Cícero Dantas	Sem notificação	Sim
	Fátima	Sem notificação	Sim
	Nova Soure	Sem notificação	Sim
	Inhambupe	1	Sim
	Itapicuru	1	Sim
	Olindina	Sem notificação	Sim
	Cocos	1	Não

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

Oeste	Ibotirama	1	Sim
	Riachão das Neves	11	Sim
Sudoeste	Barra do Choça		Sim
	Belo Campo	Sem notificação	Sim
	Cândido Sales	2	Sim
	Ibicuí	1	Sim
	Iguaí	Sem notificação	Sim
	Itambé	9	Sim
	Itarantim	1	Sim
	Itororó	1	Sim
	Tanhaçu	Sem notificação	Sim
	Vitória da Conquista	1	Sim
	Mirante	1	Sim
Sul	Almadina	2	Sim
	Aiquara	1	Sim
	Arataca	11	Sim
	Barra do Rocha	1	Sim
	Barro Preto	15	Sim
	Buerarema	3	Sim
	Cairu (Ilha de Boipeba e Canavieiras)	1	Sim
	Camamu	1	Sim
	Canavieiras	1	Sim
	Coaraci	7	Sim
	Dario Meira	3	Sim
	Floresta Azul	9	Sim
	Ibicaraí	5	Sim
	Ilhéus	3	Sim
	Ipiaú	1	Sim
	Irajuba	1	Não
	Itabuna	3	Sim
	Itacaré	1	Sim
	Itagi	1	Sim
	Itaju do Colônia	6	Sim
	Itajuípe	5	Sim
	Itapé	15	Sim
	Itapitanga	2	Sim
	Itaquara	Sem notificação	Sim
	Jequié	1	Sim
	Jitaúna	1	Sim
	Jussari	10	Sim
	Maracás	1	Sim
	Mascote	1	Sim

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

	Pau Brasil	13	Sim
	Santa Inês	1	Não
	Ubatã	3	Sim
	Una	13	Sim
	Wenceslau Guimarães	2	Sim
7 NRS	80 municípios	208	

Fonte: Dados recebidos através da notificação do formulário do Vigidesastres. Acesso em 29.12.2022

ALERTAS RECEBIDOS:

1. Aviso gerado pelo INMET reportando Risco(s) de Chuva intensa, de nível Perigo Potencial.
Início: 29/12/2022 09h54 **Fim:** 30/12/2022 10h
Acesse o alerta em: <https://s2idmon.mdr.gov.br/monitoramento/arquivo-email?arquivo.id=zOzBMX6S%2BMuW8Kpb3DCVJg%3D%3D>
Municípios atingidos: Cocos e Jaborandi.

INFORMAÇÕES DAS MACRORREGIÕES DE SAÚDE

● **NRS SUDOESTE:**

Solicitado Kit de medicamentos da Portaria nº 874/2021/MS, via Cievs/Vigidesastres Bahia para os municípios de Mirante, Belo Campo e Vitória da Conquista dia 27.12.2022.

MIRANTE: O Município decretou situação de emergência. Foram afetados abastecimento de água, energia, internet, transporte e alimentos. Estima-se que 14 casas desabaram, com um total de 36 pessoas desalojadas, 150 desabrigadas e 952 pessoas ilhadas (atualização do dia 27/12/2022).

TANHAÇU: O Município decretou situação de emergência. Solicita a disponibilização de kits de medicamentos de emergência. 03 famílias estão desabrigadas, 06 famílias desalojadas e 01 óbito totalizando em média 40 pessoas atingidas.

Ainda está pendente o envio dos seguintes itens solicitados: 30 colchões de casal, 30 colchões de solteiro, 30 capas protetora de colchão casal e 30 capas protetora para colchão solteiro, 60 conjuntos de lençol casal e 60 conjuntos de lençol solteiro, 80 toalhas de banho e 50 toalhas de rosto, 50 travesseiros, 30 cobertores de casal e 30 cobertores de solteiro, 60 kits de produtos de higiene pessoal, 14 lonas, 60 cestas básicas, 40 pacotes de fraldas infantil (M, G,GG) e 40 pacotes de fraldas geriátricas (P,M,G), leites, velas, água mineral e agasalhos.

PIRIPÁ: As últimas chuvas atingiram em média 200 famílias (sede e zona rural). Os insumos solicitados pela secretária Municipal ainda não foram enviados (200 cestas, 25 lonas, 50 colchões e 60 cobertores).

BELO CAMPO: O município publicou Decreto de Situação de Emergência. Possui 20

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

desabrigados, 30 desalojados e 600 pessoas afetadas. A UBS Daniel Rodrigues de Novais sofreu danos e foi desativada devido à queda de telhado (Atualização de 27/12/2022).

ITORORÓ: Houve registro de 42 pessoas desalojadas (12 idosos do Abrigo de Idosos). A rede de serviços de saúde encontra-se comprometida com 02 UBS, sede SMS, Rede de Frio, Central Farmacêutica, Central de Processamento de dados, Central de Marcação e Regulação de exames e Almoxarifado Central da Saúde foram atingidos (Atualização de 27/12/2022).

VITÓRIA DA CONQUISTA: Decretou situação de emergência. Hoje tem 217 abrigados e 15 comunidades isoladas. Fez solicitação de kit de medicamentos do MS.

CAETANOS: o município relatou um quantitativo de 529 pessoas ilhadas no distrito de Alegre, informou o desabastecimento de água da Embasa a mais de 7 dias. Entretanto, não tem decreto e nem informaram necessidades de insumos e medicamentos.

IPIAÚ: Solicitado à SESAB medicamentos que não fazem parte da portaria do MS. Orientado a abrir processo SEI.

- **NRS EXTREMO SUL:**

ITAMARAJU: Entregue a água mineral solicitada à SESAB para distribuição às comunidades isoladas, em articulação com o CBMB.

ITAPEBI: Entregues os insumos solicitados pelo município à Defesa Civil (cestas básicas e água mineral), pelo Comando da Operação: 332 (trezentas e trinta e duas) cestas básicas e 60 (sessenta) colchões para o Município de Itapebi. Os suprimentos foram recepcionados pela Gestão Municipal, deste quantitativo, uma parte foi entregue à aldeia Encantos da Patioba (27/12/2022).

ITAGIMIRIM: mantém 10 desalojado (todos em aluguel social).

VEREDA: O município mantém 01 abrigo ativo com 04 desabrigados.

- **NRS SUL:**

JEQUIÉ: Hoje houve uma reunião ampliada com Atenção Primária do município de Jequié para dialogar e alinhar sobre estratégias de enfrentamento dos agravos e doenças decorrentes da enchente.

Os municípios estão monitorando os Abrigos temporários e a rede de distribuição de água. Abrigos temporários com 155 pessoas desabrigadas e 2.600 desalojadas:

- Centro de Educação Infantil Fernando Cafezeiro (Curral Novo) - 85 Pessoas
 - Escola Municipal Eliel Mendes (KM 3) - 18 pessoas
 - Centro de Educação Infantil Senhor do Bonfim (Barro Preto) - 08 Pessoas
 - Colégio Municipal Ana Silva – Mandacaru - 29 Pessoas
 - Colégio Etelvino Torres - Barra Avenida - 8 pessoas
 - Colégio Frisuba - 3 pessoas
- Total 151 pessoas nos abrigos

BARRO PRETO: 08 famílias Desalojadas.

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

PAU BRASIL: Desalojados: 04 pessoas. Outros Afetados: 77. Comunidades Isoladas: 02. Pessoas Isoladas: 77

JUSSARI - 28/12/2022: Pessoas desabrigadas 01. Pessoas desalojadas: 03. Abrigos: 01

DÁRIO MEIRA: Desastre Hidrológico (inundação) com 30 pessoas desabrigadas e 900 pessoas desalojadas, e abrigo ativo. 01 serviço de saúde afetado: USF JOÃO FRANCISCO CARDOSO (Atualização em 27/12/2022).

ITAJÚ DO COLÔNIA: Desalojados 02 famílias de 05 pessoas. Desabrigados 03 famílias/ 11 pessoas. 01 abrigo Ativo.

BA-671: Itajú do Colônia – Palmira: A empresa responsável pela manutenção da rodovia irá iniciar os serviços de recomposição do desvio assim que melhorar as condições climáticas. O local está sinalizado e o tráfego de veículos no trecho.

UBATÃ: Não tem pessoas em abrigos.

UBAITABA: Os abrigos encerraram atividades hoje. Como as águas baixaram a população está mobilizada a limpeza das residências.

ILHÉUS: Mantém 01 abrigo ativo e 32 abrigados.

Municípios que declararam Situação de Emergência pelo Decreto nº 21.806 de 26 de dezembro de 2022:

Aiquara, Alagoinhas, Alcobaça, Aracatu, Arataca, Aurelino Leal, Baixa Grande, Barra da Estiva, Barra do Choça, Barra do Rocha, Barro Preto, Belmonte, Belo Campo, Boa Nova, Brejões, Buerarema, Caatiba, Cachoeira, Caetanos, Canavieiras, Caravelas, Cardeal da Silva, Cícero Dantas, Coaraci, Contendas do Sincorá, Dário Meira, Encruzilhada, Euclides da Cunha, Eunápolis, Fátima, Firmino Alvez, Guaratinga, Ibicaraí, Ibicaú, Ibipeba, Ibirapitanga, Ibirapuã, Igaporã, Iguaí, Ilhéus, Inhambuê, Ipiá, Irajuba, Itabuna, Itacaré, Itagibá, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itamaraju, Itambé, Itanhém, Itapé, Itapebi, Itapetinga, Itapicuru, Itapitanga, Itaquara, Itarantim, Itororó, Ituaçu, Jequié, Jiquiriça, Jitaúna, Jucuruçu, Jussari, Lafaiete Coutinho, Maiquinique, Manoel Vitorino, Maracás, Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto, Miguel Calmom, Milagres, Mirante, Mutuípe, Nova Itarana, Nova Soure, Nova Viçosa, Olindina, Pau Brasil, Piripá, Planalto, Poções, Porto Seguro, Prado, Ribeira do Pombal, Ribeirão do Largo, Santa Cruz Cabralia, Santa Cruz da Vitória, Santa Luzia, São Félix, Tanhaçu, Teodoro Sampaio, U baitaba, Ubatã, Vereda, Vitória da Conquista, Wenceslau Guimarães, Tremedal, Lagedo do Tabocal e Conceição do Jacuípe.

Rodovias afetadas pelas chuvas (Nov-Dez/2022)

***Última atualização: Quinta-Feira (29/12).**

A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informa o registro de 51 ocorrências em rodovias baianas em decorrência das chuvas desde o mês de novembro. Deste total, 45 pontos já estão com o tráfego restabelecido, dois trechos estão com tráfego interrompido e quatro com o trânsito liberado em meia pista. A execução das intervenções também conta com o apoio dos

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

Consórcios Intermunicipais de Infraestrutura. Segue relação dos trechos de rodovias baianas e pontes que estão com tráfego interrompido e/ou em meia pista:

TRECHOS COM TRÁFEGO INTERROMPIDO:

Médio Sudoeste da Bahia

BA-130: Maiquinique - Divisa BA/MG

1 - Um pontilhão no KM 730 na BA-130, que liga Maiquinique a divisa entre Bahia e Minas Gerais, cedeu por conta das fortes chuvas da última sexta-feira (23/12) na região do Médio Sudoeste baiano. O bueiro no ponto afetado já foi recomposto pela empresa responsável pela manutenção da rodovia. Os serviços de reparo na pista estão em andamento. O local está sinalizado, o tráfego de veículos permanece interrompido e tem a previsão de ser liberada nesta quinta-feira (29/12).

Médio Rio de Contas

Ponte sobre o Rio de Contas: Barra do Rocha - Gongogi

2 - Uma erosão em um dos encontros da ponte sobre o Rio de Contas, que liga Barra do Rocha à Gongogi, foi registrada por conta das chuvas na última terça-feira (27/12). Os serviços para recomposição da cabeceira da ponte já estão sendo realizados pela empresa responsável pela manutenção da rodovia. A passagem de veículos sobre o equipamento está interrompida e tem a previsão de ser retomada na sexta-feira (30/12).

TRECHOS COM TRÁFEGO EM MEIA PISTA:

Médio Rio de Contas

Ponte sobre o Rio de Contas - BA-130: BR-330 - Distrito de Itajuru (Jequié)

1 - Uma erosão na cabeceira da ponte sobre o Rio de Contas, na BA-130, entre a BR-330 e o acesso ao distrito de Itajuru, em Jequié, foi registrada com as chuvas da madrugada da última segunda-feira (26/12). Uma inspeção foi realizada pela equipe técnica da Seinfra na terça-feira (27/12). A passagem de veículos está sendo feita em meia pista.

Piemonte do Paraguaçu / Chapada Diamantina

BA-046: Ruy Barbosa - Utinga

2 - Um buraco na pista do km 28 da BA-046, entre Ruy Barbosa e Utinga, apareceu após as chuvas do último final de semana na região. Os serviços emergenciais no ponto afetado foram executados pela empresa responsável pela manutenção da rodovia na última segunda-feira (26/12). O local está sinalizado. A equipe técnica da Seinfra fará uma inspeção na próxima semana para verificar a situação e programar os reparos necessários. A passagem de veículos está em meia pista e o motorista deve trafegar com cuidado.

Bacia do Rio Corrente

Ponte na BA-582, que dá acesso à Canápolis

3 - Um dos aterros do encontro da ponte no acesso à Canápolis, na BA-582, cedeu por conta das chuvas da madrugada da última segunda-feira (26/12). A empresa responsável pela manutenção

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

da rodovia está sinalizando o local afetado e iniciará os serviços emergenciais assim que melhorar as condições climáticas na região. A passagem de veículos se encontra em meia pista.

Extremo Sul

BR-489: Itamaraju - Prado

4 - Uma das cabeceiras da ponte localizada na área urbana de Itamaraju, no trecho para quem segue em direção à Prado, na BR-489, foi afetada por conta das chuvas na última sexta-feira (23/12). Os serviços emergenciais no encontro da ponte foram realizados. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) está no local para organizar o tráfego de veículos, que está em meia pista.

TRECHOS COM TRÁFEGO LIBERADO:

Litoral Sul

Passagem molhada - BA-663: Ferradas - Itamaracá

1 - Em Itabuna, erosões nas duas cabeceiras da passagem molhada localizada na BA-663, entre os distritos de Ferradas e Itamaracá, foram registradas por conta das chuvas da última terça-feira (27/12). Os serviços emergenciais de recomposição das passagens molhadas já foram concluídos. O tráfego de veículos no local já foi normalizado.

BA-671: Itaju do Colônia - Palmira

2 - O desvio provisório da ponte sobre o Rio Nova Alegria, entre Itaju do Colônia e Palmira, na BA-671, cedeu durante as chuvas da última sexta-feira (23/12). A empresa responsável pela manutenção da rodovia concluiu a recomposição do desvio provisório na tarde desta quinta-feira (29/12). O tráfego de veículos já foi totalmente liberado.

Semianel Viário de Itabuna: Liga as BR's 101 e 415

3 - Um deslizamento de terra no Semianel Viário de Itabuna, que liga a BR-101 com a BR-415, foi registrado no sábado (03/12). A equipe técnica da Seinfra já concluiu os serviços de limpeza da pista no domingo (04/12). O tráfego está liberado.

BA-651: Itapitanga – Coaraci

4 - O desvio criado para a construção da nova ponte sobre o Rio Três Braços, entre Coaraci e Itapitanga, que caiu devido às chuvas do ano passado, cedeu em 26 de novembro. As ações para recomposição do desvio foram concluídas pela Seinfra na quinta-feira (01/12). O tráfego de veículos está normal no trecho.

Médio Sudoeste da Bahia

BA-670: Potiraguá - Itororó

5 - Um dos encontros da ponte no km 25 da BA-670, entre Potiraguá e Itororó, cedeu por conta das chuvas na noite da última sexta-feira (23/12). Uma inspeção no local foi realizada pela equipe técnica da Seinfra no sábado (24/12). Na visita foi detectado que houve o surgimento de um buraco, que causou a interrupção parcial da via. Os serviços de reparo emergenciais estão sendo executados. O local está sinalizado pela Seinfra e o tráfego foi totalmente liberado nesta quarta-feira (28/12).

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

BA-263: Itambé - Itapetinga

6 - Um dos encontros da ponte localizada na BA-263, entre Itambé e Itapetinga, cedeu por conta das chuvas do último domingo (25/12). Os serviços emergenciais na ponte foram concluídos pela equipe técnica da Seinfra na última quarta-feira (28/12). A passagem de veículos está normal.

Médio Rio de Contas

Ponte sobre o Rio de Contas - BA-647: Aiquara - Palmeirinha

7 - Uma erosão em uma das cabeceiras da ponte localizada no KM 00 na BA-647, entre Aiquara e Palmeirinha, foi registrada por conta das fortes chuvas do último final de semana. Após avaliação da equipe técnica da Seinfra, os serviços de reparo na estrutura do equipamento foram realizados e concluídos na última quarta-feira (29/12). A passagem de veículos no local já foi liberada.

Ponte sobre o Rio de Contas - BA-650: Ipiaú - Itagibá

8 - O nível da água invadiu a pista na ponte sobre o Rio de Contas, na BA-650, entre Ipiaú e o distrito de Japimirim, em Itagibá, com as chuvas da madrugada desta segunda-feira (26/12). Uma inspeção para fazer uma avaliação na estrutura do equipamento foi realizada pela equipe técnica da Seinfra na manhã desta terça-feira (27/12). A passagem de veículos sobre a ponte já foi liberada.

Ponte na BA-647, entre Aiquara e Palmeirinha (Região do Baiano)

9 - Com o aumento do nível de água do rio localizado na região do baiano, a ponte no KM 01 da BA-647, entre Aiquara e Palmeirinha, precisou ser interditada na última segunda-feira (26/12). Uma inspeção no equipamento já foi realizada pela equipe técnica da Seinfra na manhã desta terça-feira (27/12). O tráfego de veículos sobre a ponte já foi liberado.

Extremo Sul

BA-284: Itamaraju - Nova Alegria - Alho - Jucuruçu

10 - O desvio provisório construído na BA-284, entre Itamaraju e Jucuruçu, na região do distrito de Nova Alegria, cedeu após as chuvas da madrugada da última sexta-feira (23/12). A equipe técnica da Seinfra está executando os serviços emergenciais a fim de recompor o desvio provisório nesta terça-feira (27/12). O tráfego na rodovia já está autorizado para veículos de pequeno porte e tem a previsão de ser liberado para veículos de grande porte ainda hoje (27/12).

11 - Um bueiro na BA-284, entre o distrito de Nova Alegria e Jucuruçu, rompeu no domingo (27/11) devido às fortes chuvas na região. A ação aconteceu no km 35 da rodovia no sentido saindo Jucuruçu em direção à BR-101. A equipe técnica da Seinfra já concluiu a recomposição do desvio na BA-284, entre o distrito de Nova Alegria e Itamaraju, que cedeu novamente na noite da terça-feira (29/11). O tráfego de veículos na rodovia já está liberado desde a quarta-feira (30/11) e requer atenção do usuário.

BA-001: Prado - Alcobaça

12 - Um buraco na pista na BA-001, entre Prado e Alcobaça, na região do Condomínio Guaratiba, surgiu por conta das fortes chuvas do último sábado (24/12). O Consórcio Construir, responsável

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

pela manutenção da rodovia, já concluiu os serviços de reparo. Na sexta-feira (23/12), as águas da chuva haviam levado materiais para a via. O tráfego de veículos no trecho está liberado.

BA-001: Prado - Cumuruxatiba

13 - Um rompimento foi registrado no KM 5 da BA-001, saindo de Prado em direção à Cumuruxatiba, após as fortes chuvas da madrugada da última sexta-feira (23/12). A empresa responsável pela pavimentação da rodovia concluiu a recomposição provisória do aterro para liberar o tráfego e continua realizando os serviços no local para a conclusão definitiva da obra no equipamento de drenagem. O trânsito de veículos neste trecho da BA-001 foi totalmente liberado no início da tarde de segunda-feira (26/12).

14 - Houve o rompimento total da pista na BA-001, que liga Prado à Cumuruxatiba, no domingo (27/11). A rodovia está passando por obras de pavimentação e a empresa responsável pela mesma realizou a execução de desvio no local afetado. No trecho, o fluxo de veículos já foi normalizado na rodovia após a construção do aterro provisório.

BA-290: Alcobaça - Teixeira de Freitas

15 - Um ponto da pista na BA-290, saindo de Alcobaça em direção à Teixeira de Freitas, cedeu após o rompimento de aterro durante as chuvas da madrugada da última sexta-feira (23/12). A empresa responsável pela manutenção da rodovia já concluiu os serviços de reparo causados pela erosão no bordo da pista, que fica a 2 km de Alcobaça, e o local está sinalizado. A passagem de veículos foi totalmente liberada na noite do último sábado (24/12).

16 - Na BA-290, houve o registro de queda de árvore e deslizamento de terra no trecho entre Teixeira de Freitas e Alcobaça na quinta-feira (01/12). O Consórcio CONSTRUIR realizou as ações de poda de árvore e a limpeza para desobstrução da pista. O fluxo de veículos já foi liberado na rodovia.

Ponte na área urbana de Itamaraju, na saída da BR-489, em direção à Prado

17 - Houve uma erosão em um dos encontros da ponte localizada na área urbana de Itamaraju, na saída da BR-489, para quem segue em direção à Prado, na quinta-feira (15/12). Os serviços emergenciais no local estão em andamento. Uma análise está sendo feita pela equipe técnica da Seinfra para a recuperação total do equipamento. O tráfego de veículos está normal no trecho.

BA-690: Vereda - BA-284 (Próx. Itamaraju)

18 - Os aterros da cabeceira da ponte cederam e dois bueiros romperam na BA-690, em Itamaraju, que liga o distrito de Pirajá à sede municipal, por conta das fortes chuvas na região na quinta-feira (01/12). Os serviços emergenciais foram realizados na rodovia e o tráfego foi liberado na segunda-feira (05/12). A equipe do Consórcio CONSTRUIR está no local para garantir a trafegabilidade em caso de ocorrências de novas chuvas na região.

19 - A ponte sobre o Rio do Sul, na BA-690, que liga Vereda à Itamaraju, cedeu na quinta-feira (01/12). Até melhorar as condições climáticas na região, um desvio provisório no local foi implantado pelo Consórcio CONSTRUIR. O tráfego já foi liberado.

BA-699: Jucuruçu - Itanhém

20 - A pista rompeu em dois pontos da BA-699, entre Jucuruçu e Itanhém, por conta das chuvas do final do mês de novembro. Os serviços para a desobstrução da rodovia com a recomposição

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

de desvio foram realizados pelo Consórcio CONSTRUIR, responsável pelo trecho. O fluxo de veículos na rodovia já foi liberado.

21 - Uma ponte rompeu a 500 metros do distrito de Frango na BA-699, entre Itanhém e Jucuruçu. O tráfego já foi liberado pelo Consórcio CONSTRUIR.

BA-126: Vereda - ItaBrasil - Bisogue - Buqueirão - Nova Alegria

22 - Na BA-126, quatro pontilhões romperam no trecho entre Vereda e o distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, por conta das chuvas no final do mês de novembro. A equipe técnica do Consórcio CONSTRUIR, responsável pelo trecho, realizou ações emergenciais para retomar o tráfego de veículos no local. Os acessos aos povoados de ItaBrasil (Bisogue) e Boqueirão já foram liberados.

BA-690: Medeiros Neto - Vereda

23 - Na BA-690, houveram registros de queda de árvore e erosões na pista na ligação de Medeiros Neto com Vereda na quinta-feira (01/12). Um desvio na rodovia foi implantado pelo Consórcio CONSTRUIR. As ações de recomposição na pista já foram realizadas. O tráfego de veículos na rodovia está normal.

BA-290: Itanhém - Divisa BA/MG

24 - Um ponto da pista na BA-290, que liga Itanhém e a divisa entre Bahia e Minas Gerais, cedeu com as chuvas do último final de semana. As intervenções necessárias foram feitas na rodovia. O fluxo de veículos no trecho já está normalizado.

Chapada Diamantina

Travessia urbana de Barra da Estiva, na BA-142

25 - Uma erosão no aterro localizado na travessia urbana de Barra da Estiva, na BA-142, foi registrada na última segunda-feira (26/12). Os serviços emergenciais já foram feitos pela empresa responsável pela manutenção da rodovia. O tráfego já foi totalmente liberado.

Vale do Jiquiriçá

BA-026: Planaltino - Nova Itarana

26 - Na BA-026, fissuras na pista do trecho entre Planaltino e Nova Itarana aparecem devido ao grande volume de chuvas na região na tarde do último domingo (25/12). Os serviços emergenciais para recomposição da pista e proteção de aterro já foram realizados pelo Consórcio Convale. O tráfego de veículos está normal.

Sudoeste e Médio Sudoeste Baiano

BA-640: Mirante - Bom Jesus da Serra

27 - Os rompimentos de barragem na região de Mirante causaram a interdição de quatro pontos de pista na BA-640, que liga o município à Bom Jesus da Serra, na última sexta-feira (23/12). A empresa responsável pela manutenção da rodovia realizou os serviços emergenciais para liberação da passagem de veículos. O fluxo já foi totalmente liberado no KMs 1,8; 2,5; 3,3 e 9.

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

BA-680: Potiraguá - BR-101

28 - Erosão no bordo da pista do km 33 da BA-680, entre Potiraguá e a BR-101, foi registrado na tarde do último sábado (24/12). Os serviços emergenciais na rodovia estão sendo programados pela equipe técnica da Seinfra. Na sexta-feira (23/12), houve deslizamento de terra no KM 48 da rodovia devido às chuvas. A ação de limpeza da pista já foi realizada pela empresa responsável pela manutenção do trecho. O tráfego já foi liberado.

BA-263: Vitória da Conquista - Itambé (Próximo à Serra do Marçal)

29 - Uma erosão no aterro da BA-263, entre Vitória da Conquista e Itambé, próximo à Serra do Marçal, foi registrada pela equipe técnica da Seinfra na quinta-feira (15/12). O local na rodovia foi sinalizado e os serviços de manutenção emergenciais foram concluídos na tarde da última quarta-feira (21/12). O tráfego já foi totalmente liberado.

BA-262: Poções - Nova Canaã

30 - Um novo deslizamento de terra na BA-262, entre Poções e Nova Canaã, nas proximidades da localidade de Pé de Nogueira, ocorreu na quinta-feira (08/12). Os serviços de reparo necessários na rodovia já foram feitos pelo Consórcio Municipal CISUDOESTE. O trânsito no trecho já foi liberado.

31 - Um deslizamento de terra na pista na BA-262, entre Poções e Nova Canaã, aconteceu na noite de quarta-feira (30/11). A Seinfra realizou os serviços de limpeza da pista para dar condições de trafegabilidade. O tráfego no local já foi liberado na quinta-feira (01/12).

BA-130: Ibicuí – Ibitupã

32 - O desvio criado na ponte sobre o Riacho Doce, que havia se rompido devido à enchente do ano passado, cedeu no sábado (26/11). O mesmo desvio na BA-130, entre Ibicuí e Ibitupã, cedeu novamente na terça-feira (29/11). A Seinfra recompôs o aterro a fim de normalizar o tráfego. O fluxo de veículos foi liberado e o órgão está com equipe no local para eventuais intervenções em decorrência da chuva.

Sertão Produtivo

BA-263: Urandi - Cantinho

33 - A água invadiu a pista na BA-263, entre Urandi e Cantinho, durante as fortes chuvas da última sexta-feira (23/12). A equipe técnica da Seinfra está monitorando a situação da rodovia. Até o momento, o tráfego de veículos está normal.

Semiárido Nordeste II / Sisal

BA-409: Conceição do Coité - Serrinha

34 - O estudo para a elaboração do projeto a fim da resolução definitiva do problema de erosão no aterro da BA-409, entre Conceição do Coité e Serrinha, por conta das chuvas, está sendo realizado pela equipe técnica do órgão. A situação na rodovia é causada por problema de drenagem urbana do município, que é de responsabilidade da prefeitura local. No trecho, a Seinfra já reforçou a sinalização para chamar a atenção dos condutores.

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

BA-220: Euclides da Cunha – Monte Santo

35 - A água invadiu a pista na BA-220, entre Monte Santo e Euclides da Cunha, após transbordamento de açude devido às fortes chuvas na região na quinta-feira (01/12). A equipe técnica da Seinfra está no local nas proximidades do município de Monte Santo monitorando a situação. A trafegabilidade na rodovia está normal.

Litoral Norte e Agreste Baiano

BR-349: Olindina - Itapicuru

36 - Erosões no bordo da pista da BR-349, entre Olindina e Itapicuru, foram registrados após as chuvas do início do mês de dezembro. A equipe responsável pela manutenção já realizou os serviços de recomposição do aterro e da pista danificada. O tráfego de veículos está normal.

BA-233: Sátiro Dias – Inhambupe

37 - As fortes chuvas na região do Litoral Norte e Agreste baiano causaram erosões no aterro da BA-233, entre Sátiro Dias e Inhambupe, na quinta-feira (01/12). A empresa responsável pela manutenção da rodovia está realizando os serviços emergenciais a fim de que a pista de rolamento não seja afetada. O tráfego de veículos no trecho está normal.

Piemonte Norte do Itapicuru / Piemonte da Diamantina

BA-144: Carnaíba de Baixo (Pindobaçu) - Nuguazu (Mirangaba)

38 - Uma erosão no bordo da pista da BA-144, entre os distritos de Carnaíba de Baixo, em Pindobaçu, e Nuguazu, em Mirangaba, apareceu após as chuvas da região na terça-feira (06/12). As intervenções necessárias foram realizadas na quinta-feira (08/12) pela empresa responsável pela obra de pavimentação da rodovia. O fluxo de veículos no trecho já foi normalizado.

Chapada Diamantina

BA-427: Entre os distritos de Campo Alegre e Lagoas (Souto Soares)

39 - Erosão de aterro e rompimento de pista foram registrados na BA-427, em Souto Soares, que liga os distritos de Campo Alegre e Lagoas, na terça-feira (06/12). Os serviços de recomposição do aterro e da pista já foram concluídos pela equipe responsável pela manutenção na rodovia. O tráfego está normal.

Ponte sobre o Rio Santo Antônio, na BA-142: BR-242 - Andaraí

40 - Uma das cabeceiras da ponte sobre o Rio Santo Antônio, que fica localizada na BA-142, nas proximidades da sede municipal de Andaraí e na ligação com a BR-242, cedeu com as chuvas da sexta-feira (02/12). A Seinfra acionou a empresa responsável pela manutenção da rodovia e os serviços emergenciais já foram concluídos. O local está sinalizado e o tráfego liberado para veículos.

Recôncavo / Vale do Jiquiriçá

BA-026: Santo Antônio de Jesus - Amargosa

41 - Na BA-026, quatro pontos no trecho entre Santo Antônio de Jesus e Amargosa foram afetados após deslizamento de terra no início do mês de dezembro. Os serviços de limpeza da pista já foram concluídos pela empresa responsável pela manutenção da rodovia. O tráfego está liberado no trecho e requer atenção do motorista.

RELATÓRIO CIEVS/VIGIDESASTRES
(ATUALIZADO 29 DE DEZEMBRO ÀS 16h)

Portal do Sertão

Ponte no município de Teodoro Sampaio, que liga a BA-515 à BR-101

42 - A ponte em Teodoro Sampaio, que liga a BA-515 à BR-101, está com a situação comprometida. A inspeção no equipamento foi realizada pela equipe técnica da Seinfra e as providências necessárias já estão sendo tomadas para recuperação estrutural da ponte. O órgão acompanha a situação do equipamento e o tráfego está normal.

Bacia do Rio Grande

BA-463: São Desidério - Roda Velha

43 - A água invadiu a pista na BA-463, entre São Desidério e Roda Velha, por conta do aumento do nível do rio Santo Antônio devido às fortes chuvas na região na quinta-feira (01/12). A equipe técnica da empresa responsável pela restauração e manutenção da rodovia está no local e monitora a situação do trecho. O tráfego está normal.

Recôncavo

BA-502: São Félix - Muritiba

44 - Um deslizamento de terra na BA-502, entre São Félix e Muritiba, ocorreu na sexta-feira (02/12). Os serviços de limpeza da pista foram realizados pela Seinfra. O fluxo de veículos na rodovia já está normalizado.

BA-084: Santo Amaro - Oliveira dos Campinhos

45 - Um deslizamento de terra na BA-084, entre Santo Amaro e Oliveira dos Campinhos, nas proximidades do povoado de Nova Conquista, foi registrado na noite da terça-feira (29/11). A empresa responsável pela manutenção da rodovia concluiu os serviços para desobstrução da rodovia na quarta-feira (30/11). O trânsito já está liberado.